






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	8641	رقم الملصق	Vehicle type	GMC	نوع المركبة
Chassis Number	1GKUKDE00AR200843	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	139752	العداد	Car Plate	443793	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	    	طعج في صدام الامامي	
Pedal Broken right		كسرفى الدواسة يمين	
Dent Pedal right		طعج في الدواسة يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance	صيانة كفرات		

Notes	ملاحظات