






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	8640	رقم الملصق	Vehicle type	BMW	نوع المركبة
Chassis Number	WBAFE81007LY84598	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	30257	العداد	Car Plate	576193	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	ملاحظات