






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	8645	رقم الملصق	Vehicle type	LEXUS	نوع المركبة
Chassis Number	JTJHK31U362009494	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	165553	العداد	Car Plate	610504	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
scrap	 		سيارات مشطوبة
			
			
			

Notes	تاظحالم