






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	8644	رقم الملصق	Vehicle type	GMC	نوع المركبة
Chassis Number	1GKEC16T63R272951	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	263883	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Right Headlight Is Broken back	    	كسرفى الالابى يمين الخلفى	
Dent In Rear Fender left		طعج فى الرفرف خلفى يسار	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفات	
The car is not running (low battery)		السيارة لا تعمل (البطارية ضعيفة)	

Notes	تاظح الم