تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7206	رقم الملصق	Car Motors	طيا	علامة المركبة		
Chassis Number	KNABE512XFT831632	رقم الشاسيه	Car brand	وتناكيب	فنة المركبة		
Milage	176,961.00	العداد	Man.Year	2015	سنة الصنع		

					, and the second
Funda	i a t	0	11	Oh	
الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار
				Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
Mochanic	المركات الم	Vieual	النظر	Othor	اذره
الميكاتيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Repair					
Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire &	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية	No Issues	لايوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System.	فحص تواير وعمل	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة +	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Gear mount	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Gear mount replacement. Engine mount	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي جير		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Gear mount replacement. Engine mount replacement. Engine	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي جير تبديل كراسي ماكينة		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Gear mount replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي جير تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Gear mount replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service Engine service	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي جير تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Gear mount replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي جير تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Gear mount replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service Engine service	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي جير تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Gear mount replacement. Engine mount replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي جير تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة ميريب زيت ماكينة ميرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك سيرفيس بريك		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Suspension System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Gear mount replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي جير تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك سيرفيس بريك الكهرباء العامة				لا يوجد ملاحظات

....Loading

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالمائي) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكبة.
2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

1- وُجُود ضَرر في الشّاصي (لا يشكل أي اجْزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشّاصي أو جَسور الشّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.