

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

فحص وصيانة اكسيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : nissan

رقم اللوحة : ٨٠٦٨٧٠

موديل السيارة : ٢٠٢٠

نوع الفحص : engine gear chassis only

وقت الفحص : ١٢:١٠ PM

تاريخ الفحص : ٢٠٢٤-٠٤-١٥

ملاحظات عامة على السيارة

١ accident repair front rear +humming by stone under

٢ dent radiator support +cut and shut rear under body

٣ dent rear head chassis +gear carncase open before

٤ timing chain +engine gear oil pump +service engine gear

٥ check CTV velve body gear +gear mounting

٦ دعه وتعديل في الواجهة الامامية ومؤخرة السيارة

٧ حلا وطعجات حصا اسفل السيارة

٨ سرفيس ماكينة وجير + تشييك على جنزير الصدر وطرمبة زيت ماكينة وجير

٩ تم فك كرنكيس جير

١٠ طمع راس الشاصي خلفي + طمع في جسر رندر

١١ تشييك على CVT جير + فالفا بادي جير + تشييك على كرسي ماكينة

١٢ قص اسفل البودي خلفي

with-out paint

فحص
الصية

%

قوة الماكينة: ٨٨

لم يتم فحص السيارة ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل
The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير من القيادة
- المحل غير مسئول عن أي امراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

50016848

توقيع العميل

تم فحص شخص السيارة
فحص اسكانر الكمبيوتر
بناء على رغبة العميل

تيلفون : ١١٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦٦ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار اشارات اللغانم وعين خالد