تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7234	رقم الملصق	Car Motors	Mercedes	علامة المركبة		
Chassis Number	WDDNG5EB8DA512068	رقم الشاسيه	Car brand	S300	فنة المركبة		
Milage	144506	العداد	Man.Year	2013	سنة الصنع		

ııııage	111000					
Engine 7:4 h		Coor	in the	Changi	n 21	
الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis		
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Shock on Shifting.	دقة على الجير	Rock hit.	ضرب حصا	
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت					
on pump oncox	2					
Mechanic	الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Repair Suspension	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Silencer (exhgust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
System.			3	check	(الشكمان)	
Engine mount replacement.	تبدیل کراسي ماکینة					
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف					
Gear service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة					
Engine service	سيرفيس ماكينه					
General electrical check	سيريس مدي تشييك على الكهرباء العامة					
		Later Bollet It it				
Notes Related to the C Front and rear bumper paint			لعظات تخص المركبة - Car		صبغ صدام امامي وخلفي	
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة			
					1. 55	

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماتي) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.