تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7165	رقم الملصق	Car Motors	Chevrolet	علامة المركبة	
Chassis Number	3GCPK9E78CG165149	رقم الشاسيه	Car brand	Silverado	فنة المركبة	
Milage	335,825.00	العداد	Man.Year	2012	سنة الصنع	

Engine	الماكينة - و	Gear	الجير -	Chassis	الشاصي - ٥
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gear changes	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Eront obaccio	طعج راس شاصي امامي يسار
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
				Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار
Mechanic	hs - الميكانيك	النظري - Visual		اخری - Others	
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Four-wheel- drive check	تشيك على الدبل
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
		lates Deleted to the	دخظات تخص المركبة - Car		

Complete dyeing	سبغ كامل		
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة		
-	يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر ا		

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

- وُجُود ضَرر في الشّاصَي (لا يُشمَّل أي اجْزاء اُخرى مرتبطة بالشّاصَّي) مثل راس الشّاصي أو جَسور الشّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.