تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7209	رقم الملصق	Car Motors	H0NDA	علامة المركبة		
Chassis Number	1HGCV1F39LA800726	رقم الشاسيه	Car brand	ACCORD	فنة المركبة		
Milage	96,210.00	العداد	Man.Year	2020	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis		
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين	
				Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار	
Mechanic	Mechanichs - الميكاتيك Vi		النظري -	اخری - Others		
Check						
Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لايوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات	
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية					
Gear service	سيرفيس جير					
Engine service	سيرفيس ماكينة					
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة					
	N	otes Related to the	حظات تخص المركبة - Car	ملا		
Pane dye + right side + front left fender + trunk door front and rear bumper Check power steering						
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة			

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماتي) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.