تقرير المركبة

Car Sticker	Y-7266	رقم الملصق	Car Motors	Nissan	علامة المركبة
Chassis Number	5N1 AR18B28C654896	رقم الشاسيه	Car brand	Pathfinder	فئة المركبة
Milage	287757	العداد	Man.Year	2008	سنة الصنع

Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Slight smoke	دخان بسيط	Gearbox delay	تاخير في الجير	Middle Chassis Dent.	طعج وسط الشاصي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت				

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Others - اخرى	
#REF!	!REF#	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Four-wheel-drive check	تشيك على الدبل
				Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

Painted left rear fender + front and rear bumper I need to clean the chassis to make sure	صبغ رفرف خلفي يسار +صدام امامي خلفي بحاجة لي تنظيف الشاصي لتاكد

Terms for submitting a vehicle retrieval request — شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.