تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7215	رقم الملصق	Car Motors	اتويوت	علامة المركبة		
Chassis Number	JTMHX09J8C5007666	رقم الشاسيه	Car brand	GXR	فئة المركبة		
Milage	319,221.00	العداد	Man.Year	2012	سنة الصنع		

313,221.00			2012	C	
Engine Aid t		ttl	Chassie	الشام .	
الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
دخان بسيط	No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	
تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت			Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين	
			Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار	
الميكانيك - hs	Visual	النظري -	Others	اخرى - S	
تصليح نظام التعليق	No Issues	لايوجد ملاحظات		تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
تبديل سير الماكينة + البرينجات			<u> </u>		
تبدیل کر اسی ماکینة					
تهريب زيت ماكينة خفيف					
تهريب زيت من مجموعة الستيرنج					
سيرفيس جير					
سيرفيس ماكينة					
تشييك على الكهرباء العامة					
N	otes Related to the	دعات تخص المركبة - Car	ملا		
cept the ceiling				صبغ كامل عدا السقف	
	دخان بسيط  الميكانيك على جنزير الصدر  الميكانيك - hs  الميكانيك - s  الميكانيك - المبين الماكينة +  البرينجات  البرينجات  البرينجات  المدين كراسي ماكينة خفيف  المستيرنج  الستيرنج  الستيرنج  المستيرنج  المستيرنج  الماكينة  العامة	الميكانيك على جنزير الصدر المضخة الزيت الصدر الصدر المختلف الزيت المسلم المنطق	المحقات المحقات المحافية المراب المحافية المحتوات المحافية المحتوات المحتوات المحتوات المحتوات المحافية المحتوات المحتو	المحدود المحد	

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

# شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

كة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.