تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7218	رقم الملصق	Car Motors	يشيبوستيم	علامة المركبة		
Chassis Number	MMBMG35H6KH224871	رقم الشاسيه	Car brand	J200	فنة المركبة		
Milage	257,718.00	العداد	Man.Year	2019	سنة الصنع		

Milage	257,718.00	العداد	Man.Year	2019	سنه الصنع
Engine	الماكنة - ا	Gear	الجير -	Chassis	الشاصي - د
الماكينة - Engine		Ocai	- J '	الشاصي - Chassis	
Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير	Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار
				Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين
الميكانيك - Mechanichs		Visual	النظري -	اخری - Others	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			<u> </u>	
Slight engine oil leak.	تهریب زیت ماکینة خفیف				
Gear service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
Engine service	سيد فيس ماكينة				
General electrical check	ميريس مدي تشييك على الكهرباء العامة				
		lotes Related to the	د مغالت تخصیر المری کرتے ۔ Car	Na	
Pane dye + front flap right left + rear flap right left + trunk door + front bumper			ملاحظات تحص المرجبة - Car صبغ البانة +رفرف خلفي يمين يسار +باب الشنطة +صدام امامي		
Terms for submit	tting a vehicle ret	rieval request		اع المركبة	شروط تقديم طلب استرجا

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالمائي) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنه به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.