# تقرير المركبة

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Sticker | Y-7270 | رقم الملصق | Car Motors | KIA | علامة المركبة |
| Chassis Number | KNAGT4111G5046449 | رقم الشاسيه | Car brand | Optima | فئة المركبة |
| Milage | 171,106.00 | العداد | Man.Year | 2016 | سنة الصنع |

| Engine - الماكينة | | Gear - الجير | | Chassis - الشاصي | |
|---|---|---|---|---|---|
| Check oil Lefters | تشييك لفترات الزيت | No issues | لا يوجد ملاحظات | Front chassis (left) Dent | طعج شاصي امامي يسار |
| Engine roughness | خشونة في الماكينة | | | Front chassis (right) Dent | طعج شاصي امامي يمين |
| Timing chain and oil pump check | تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت | | | Rear chassis (left) Head Dent | طعج راس شاصي خلفي يسار |
| | | | | Rear chassis (Right) Head Dent | طعج راس شاصي خلفي يمين |
| | | | | Rock hit. | ضرب حصا |

| Mechanichs - الميكانيك | | Visual - النظري | | Others - اخرى | |
|---|---|---|---|---|---|
| Repair Suspension System. | تصليح نظام التعليق | Back light crack | كسر في الضوء الخلفي | Steering joints check | تشيك على الجمبينات البانة |
| Engine belt and bearings replacement. | تبديل سير الماكينة + البرينجات | | | Silencer (exhaust) check | تشيك على السيلنسر (الشكمان) |
| Gear mount replacement. | تبديل كراسي جير | | | | |
| Engine mount replacement. | تبديل كراسي ماكينة | | | | |
| Gear service | سيرفيس جير | | | | |
| Engine service | سيرفيس ماكينة | | | | |
| General electrical check | تشييك على الكهرباء العامة | | | | |

| Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة | |
|---|---|
| Complete dyeing | صبغ كامل |