

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	8664	رقم الملصق	Vehichle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	6T1BF9FK1GX633662	رقم الشاسيه	Car Color	Turquoise	لون المركبة
Milage	422029	العداد	Car Plate	5951	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Door left			طعج في الباب امامي يسار
Fading On Paint	307-34	37.30	بهتان على الصبغ
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
Austerity In Body	0	0	تقشف على بودي
Rust In Body			صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance	1	The same of the sa	صيانة كفرات
The battery needs to be changed			البطارية بحاجة الى تغيير
		0	
		1 1/1	
		1 in 14	
	10		
		U	

Notes	تاظحالم