تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7322	رقم الملصق	Car Motors	اتويوت	علامة المركبة		
Chassis Number	4T1BK1EB2DU044739	رقم الشاسيه	Car brand	نولافا	فئة المركبة		
Milage	281760	العداد	Man.Year	2013	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجبر - Gear		الشاصي - Chassis	
		Gear changes			-
Check Engine			تشييك على تبديلات الجير + التوربين	rront chassis	طعج/تعديل راس شاصي
Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك		+ التوربين	(left) Head	امامي يسار
1-3		check	J55	Dent/Repair	, . .
				Front chassis	طعج/تعديل راس شاصي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Check Axels	تحقق من المحاور	(Right) Head Dent/Repair	امامي يمين
Timing chain and	تشييك على جنزير الصدر			<u> </u>	
oil pump check	+ مضخة الزيت				
on pump oncor					
Mechanic	hs - الميكانيك	Visual	النظري -	Others	اخری - ۵
Repair					
Suspension	تمارح نظام التعارة	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Steering	تشيك على الجمبينات البانة
	تصليح تصام التغليق	crack	حسر في الصوع الأمامي	joints check	الباثة
System.					
Check tire &	فحص تواير وعمل				
Wheel alignment.	ميزانية				
Gear mount	(, , , , ,				
replacement.	تبديل كراسي جير				
Engine mount	_				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Coolant and	تشييك هوزات الماء +				
temperature	الحرارة				
hoses check.	•				
Slight engine oil	تهریب زیت ماکینة خفیف				
leak.	تهریب ریت مست				
Slight gearbox					
oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General	تشييك على الكهرباء				
electrical check	العامة				

N	otes Related to the	دخات تخص المركبة - Car	ملا	
Complete paint except the ceiling + left doors		صبغ كامل عدا السقف +ابواب يسار		
Terms for submitting a vehicle retr	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة			
		راءات أدناه	كبة وفقا وحصرا عند اتباع الإج	يتم التقديم على طلب ارجاع المر
حضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.				
يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر				
ثم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. حد د ضر ر في الشاصير (لا يشمل اي احزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل ر اس الشاصي او حسور الشاصي				

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ته به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني.

2- وَجُودَ عطَّلَ رَنْيِسي في المُحرِك بِمنعُ المركبة من التحرُك في الطرقاتُ بشكلُ طبيعي ما لمَّ ينتم ذكرهَ في التقريرُ أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> بية. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا اله شفة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.