تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7314	رقم الملصق	Car Motors	Mercedes-Benz	علامة المركبة	
Chassis Number	WDCCB6FE9DA158120	رقم الشاسيه	Car brand	R350	فئة المركبة	
Milage	133692	العداد	Man.Year	2013	سنة الصنع	

الماكينة - Engine		Coor		الشاصي - Chassis	
				استامتي - و	
تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rock hit.	ضرب حصا	
hs - الميكانية	Visual	النظري ـ	Others	اخری - ۵	
110	Violati				
تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	joints check	تشيك على الجمبينات البانة	
تبديل كراسي ماكينة					
تبدیل کرسی دفرنش خلفی					
تهريب زيت ماكينة خفيف					
تهریب زیت جیر خفیف					
سيرفيس جير					
سيرفيس ماكينة					
تشييك على الكهرباء العامة					
	تشییك علی جنزیر الصدر + مضخة الزیت المیکانیك - hs تصلیح نظام التعلیق تبدیل کراسی ماکینة تبدیل کراسی دفرنش	المحانير الصدر الصدر الصدر الصدر and turbine check	شبيك على تبديلات الجير الصدر check ### Gear changes and turbine check ### Check #### Hirecynery #### Wisual - التقريب الميكاتيك - San	المدينية على تبديلات الجبير الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر التوربين البيلة على تبديلات الجبير الصدر المدينة الزيت الصدر المدينة الزيت المدينة	

المنطقة على الله المامي خلفي المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه Terms for submitting a vehicle retrieval request مروط تقديم طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. و يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدوشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3. يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 3. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنو به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لمّ بيّم ذكره في التقريّر أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.