تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7317	رقم الملصق	Car Motors	ناسين	علامة المركبة		
Chassis Number	5n1an0n67ac517889	رقم الشاسيه	Car brand	اکس تیر ا	فئة المركبة		
Milage	373,355.00	العداد	Man.Year	2010	سنة الصنع		

الماكينة - Engine			الجير - Gear					الشاصي - Chassis		
Engine				-Geal	J# 6			الساصي - Chassis		
Slight smoke	دخان بسيط	No	issues		ı	د ملاحظات	لا يوجه	(left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت									
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت									
Mechanicl	hs - الميكانيك		,	Visual	النظري -			Other	اخری - ۵	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No	Issues		ن	د ملاحظات	لا يوجد	Four-wheel- drive check	تشيك على الدبل	
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية									
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة									
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة									
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف									
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف									
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج									
Gear service	سيرفيس جير									
Engine service	سيرفيس ماكينة									
Brake service	سيرفيس بريك									
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة									

Notes Related to the	ملاحظات تخص المركبة - Car				
Pane dye + front fender, right, left + rear, right fender +	صبغ الباتة +رفرف امامي يمين يسار +رفرف خلفي يمين +				
Terms for submitting a vehicle retrieval request	لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة				
في التقرير أعلاه.	يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر 1- وحود ضرر في الشاصي (لا يشمل أي احزاء الحري مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي أو				

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنه به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني.

2- وَجُود عظّلٌ رَنيِّسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عظل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> بهيي. خلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا لوثيقة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.