تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7310	رقم الملصق	Car Motors	GEELY	علامة المركبة		
Chassis Number	L6T785KD4ND002629	رقم الشاسيه	Car brand	TUGELLA	فئة المركبة		
Milage	31,283.00	العداد	Man.Year	2022	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
No Issues		No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
				Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعدیل شاصی امامی یمین
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Engine service		No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	N	lotes Related to the	دظات تخص المركبة - Car	ملا	

Painting the pane + front fender, right and left, + front door, right and left

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +باب امامي يمين يسار

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

المناصبي المناصبي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصبي) مثل راس الشاصبي او جسور الشاصبي.

- وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرّك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه

:- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني

يُ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا قة

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.