تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7336	رقم الملصق	Car Motors	Cheverolet malibu	علامة المركبة		
Chassis Number	KL1GD5CU0DB070873	رقم الشاسيه	Car brand	Malibu	فئة المركبة		
Milage	125908	العداد	Man.Year	2013	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين		ضرب حصا
Timing chain and oil pump check	تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت	Check Axels	تحقق من المحاور		
Mechanic	hs - الميكانيك	Visual	النظري -	Others	اخرى - ٥
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
Engine service General electrical check	سيرفيس ماكينه تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car صبغ رفرف امامي يسار +رفرف امامي يمين +البانة +بأب الخلفي يمين ...Loading +رفرف خلفی یمین +صدام امامی خلفی Terms for submitting a vehicle retrieval request ئىروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عُير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وَجُود صَرر في الشّاصي (لا يشمل أي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشّاصي) مثل راس الشّاصي أو جُسور الشّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التّحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التّقرير أعلاه.

-3- وُجُود عطلَ رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكرهٌ في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.