تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7292	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	JTNB29HK8N3115508	رقم الشاسيه	Car brand	Camry	فئة المركبة		
Milage	102,646.00	العداد	Man.Year	2022	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
No Issues		No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis	طعج/تعدیل شاصي امامي یمین
				Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصی امامی یسار
				Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصي خلفي یمین
				Rock hit.	ضرب حصا
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
	İ	I	i e	1	I

صبغ كامل Complete dyeing Check Hybrid System

Terms for submitting a vehicle retrieval request

Terms for submitting a vehicle retrieval request

Terms for submitting a vehicle retrieval request

1- احضار فحص المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركز إذا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدرشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم المواقفة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

3- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

2- وُجُود عطّلُ رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكّل طبيعي ما لمّ ينتُم ذكرَه في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكّل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.