تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7291	رقم الملصق	Car Motors	Gmc	علامة المركبة		
Chassis Number	1GKKV9ED6FJ260548	رقم الشاسيه	Car brand	Acadia	فئة المركبة		
Milage	163114	العداد	Man.Year	2015	سنة الصنع		

Engine	الماكينة - ا	Goar	الجير - ا	Chaesis	الشاصي - د
Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
Mechanic Repair	الميكانيك - hs	Visual	النظري -	Others	اخرى - ٥
Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				

_		_		_			
Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة							
Complete paint e door	except for the ceilin	g, panel and trunk		تة وباب الشنطة	صبغ كامل عدا السقف والبا		
Terms for submitting a vehicle retrieval request			لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة				
		<b>في التقرير أعلاه</b> حسور الشاصي. م ذكره في التقرير أعلاه.	ني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة	دمة العملاء (الدرشَّة) منَّ داخل ع ا <b>لمركبة في الحالات االتاليه فق</b> ُ يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة رك يمنع المركبة من التحرك في	1- احضار فحص المركبة من مر 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خ <b>3- يتم الموافقة على طلب ارجاع</b> 1- وجود ضرر في الشاصي (لأ 2- وجود عطل رئيسي في المح		

3- وَجُودَ عطل رَئَيْسَيَّ فِي ّنَاقَل الْحَرِكَةَ يَمْنَع الْمُركِبَةَ مِن التَحرِكَ فِي الْطرقات بشكل طَبَيْعي ما لَمْ يِتَم ذكره فِي الْتَقْرِير أعلاه.
The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.