تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7309	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	MHKEF8BF5PK035724	رقم الشاسيه	Car brand	rush	فئة المركبة		
Milage	15951	العداد	Man.Year	2023	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
No Issues	لا يوجد ملاحظات		لا يوجد ملاحظات	Front chassis	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
				Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعدیل شاصي امامي يمين
				Rear chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي خلفي يسار
				Rear chassis (Right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي خلفي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Gear service		No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine service Airbag check	سيرفيس ماكينة تشيك على الايرباق				
All bag check	سيب عن اليرباق				
	I	1		i	

Fully painted + traces of heart

بغ كامل +يوجد اثر قلب

Terms for submitting a vehicle retrieval request

التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنعُ المركبة من التحرُّك في الطرقاتُ بشكلٌ طبيعي ما لم يتَّم ذكرٌه في التقرير أعلاه.

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

كة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

نم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.