تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7303	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	JTEHJ09J215006197	رقم الشاسيه	Car brand	G	فئة المركبة		
Milage	184826	العداد	Man.Year	2001	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Slight smoke		Gear clutch		Front chassis (left) Head	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Dent/Repair Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Mechanic	الميكانيك - hs	النظري - Visual		اخری - Others	
Repair	1				
Suspension System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الضوء الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهریب زیت ماکینة خفیف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil leak	خفیف				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service General	سيرفيس ماكينة				
electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
I		l			

	ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car						
Complete dyeing		صبغ كامل					
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة				
يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه							
- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.							
. يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدر دشة) من داخل تطبيق مزاد قطر . يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.							
رافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات النائية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير اعلام. ضد في الشاصد (لا نشماً) اي احداء اخدى مرتبطة بالشاصد،) مثار داس الشاصد، أو حسور الشاصد.							

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ته به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني.

2- وَجُودَ عطَّلَ رَنْيِسي في المُحرِك بِمنعُ المركبة من التحرُك في الطرقاتُ بشكلُ طبيعي ما لمَّ ينتم ذكرهَ في التقريرُ أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> على ... لا ي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا له ثلقة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسوول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.