تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7329	رقم الملصق	Car Motors	نيسان بترول	علامة المركبة			
Chassis Number	JN8AY25Y8C9032769	رقم الشاسيه	Car brand	نيسان باترول	فئة المركبة			
Milage	260,639.00	العداد	Man.Year	2012	سنة الصنع			

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Slight smoke	دخان بسيط	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rock hit.	ضرب حصا
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك				
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت				
Timing chain and oil pump check	تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت				
**		\.	****	011	• 1
	hs - الميكانيك	Visual	النظري -	Air	اخری - ۶
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	conditioning check	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Four-wheel-drive check	تشيك على الدبل
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Rear differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش خلفی				
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
L					

1					
I		1			
				-	
		Notes Related to the	د المركبة - Car	ملا	
Complete pain	t except right doors				صبغ كامل عدا ابواب يمين
Terms for sub	omitting a vehicle r	etrieval request		ع المركبة	شروط تقديم طلب استرجا

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنه به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني.

3- وجوَّد عطل رئيسيُّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيَّعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

ب وي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا اله ثفقة

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.