تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7349	رقم الملصق	Car Motors	DODGE	علامة المركبة		
Chassis Number	1C6SRFJT9NN136283	رقم الشاسيه	Car brand	RAM-1500	فئة المركبة		
Milage	56491	العداد	Man.Year	2022	سنة الصنع		

l

الماكينة - Engine		الشاصي - Chassis		الشاصي - 3		
No Issues	لا يوجد ملاحظات		لا يوجد ملاحظات		لا يوجد ملاحظات	
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others		
Engine service	سيرفيس ماكينة	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات	
		lotes Related to the				
Paint left side + right rear fender + front right fender + trunk door + roof + front and rear bumper		صبغ جنب يسار +رفرف خلفي يمين +رفرف امامي يمين +باب الشنطة +السقف+صدام امامي خلفي				
Terms for submitting a vehicle retrieval request				شروط تقديم طلب استرجاع المركبة		

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طّلب ارتجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غُير في حالٌ ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل أي أجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي أو جسور الشّاصي.

2- وجود عطل رئيسي في المُحرَك يمنعُ المركبة من التحرّك في الطرقات بشكلٌ طبيعي ما لمّ يتمّ ذكرهٌ في التقرير أعلاه

- وُجُود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنه به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات الهاني.

تُخليَّ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البياتات الواردة في هذا الوثيقة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.