

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

فحص وصيانة السيارات * فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : هوندا رمادي ٣٠٥٣٧
رقم اللوحة : 620270
موديل السيارة : 2022

نوع الفحص : جبر ماكينة شاصي
وقت الفحص : 09:50
تاريخ الفحص : 2024-04-22

ملاحظات عامة على السيارة

١ طعجات وخدوش بسيط في البودي

٢ ميزانية الصدام الامامي

٣ تعديل في الواجهة الامامي دعمه

٤ طعج في الجسر امامي ما بين الشاصيات على الشاصي

١ رفرف امامي يمين يسار

٢ نصف باب امامي يمين

٣ الصدام امامي

٤ نصف البائة

فحص
الصيغ

قوة الماكينة: 94 %

* تم يتم فحص السيارة كهرباء

{Scanner} وهذا على رغبة العميل

* The car is not checked electricly
{Scanner} This is the client's desire



توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أضرار خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصيغ بناء على طلب العميل

Signature box for the customer.