تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7296	رقم الملصق	Car Motors	يالروف	علامة المركبة		
Chassis Number	1GNFK13J48J231933	رقم الشاسيه	Car brand	وهات	فئة المركبة		
Milage	413220	العداد	Man.Year	2008	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصى - Chassis	
Slight smoke		Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين		ضرب حصا
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت				
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت				
Mechanic	hs - الميكانيك	Visual	النظري -	Others	ا خ ری - s
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	crack	كسر في الزجاج الامامي	Four-wheel- drive check	تشيك على الدبل
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسی جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش امامی				
Rear differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش خلفی				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight differential oil leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car					
صبغ کامل Complete dyeing					
				•	
Terms for submitting a vehicle retrieval request		شروط تقديم طلب استرجاع المركبة			
			راءات أدناه	كبة وفقا وحصرا عند اتباع الإج	يتم التقديم على طلب ارجاع المر
1- احضاً و فحص المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.					
2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر					
			نطبیق مراد فطر	دمه العمارء (الدر دسه) من داخل	2- يدم تعديم الطلب عن طريق ح

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نعانية

ُخَلِيَّ شُركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا لوثيقة.

ت حريد التربي من الشاصي (لا يشمل اي اجزاء أخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> يتم تُوفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.