تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7334	رقم الملصق	Car Motors	ناسين	علامة المركبة		
Chassis Number	JN8AY2NY9F9119035	رقم الشاسيه	Car brand	لورتب	فئة المركبة		
Milage	53324	العداد	Man.Year	2015	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار
Machanic	المدكات المداك	Vieual	النظر	Othor	اذره
الميكانيك - Mechanichs Repair		النظري - Visual		اخری - Others	
Suspension System.	تصليح نظام التعليق		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
		l .			

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting of the pane + front right fender + rear right flap + right left pillar + roof + trunk door

صبغ البانة +رفرف امامي يمين +رفرف خلفي يمين يسار +عمود يسار يمين

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشُة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وَجُود صَرر في الشّاصي (لا يشمل أي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشّاصي) مثل راس الشّاصي أو جُسور الشّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التّحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التّقرير أعلاه.

-3- وُجُود عطلَ رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكرهٌ في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.