تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7312	رقم الملصق	Car Motors	Lincoln	علامة المركبة		
Chassis Number	2LMTJ8KP1GBL25087	رقم الشاسيه	Car brand	MKX	فئة المركبة		
Milage	118009	العداد	Man.Year	2016	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت		لا يوجد ملاحظات		لا يوجد ملاحظات
			b. a).	•	
الميكانيك - Mechanichs Repair		النظري - Visual		اخری - Others	
Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
	N	lotes Related to the	دطات تخص المركبة - Car	ملا	

صبغ صدام امامي وخلفي صعام امامي وخلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم النقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

2- يتم تقديم الطِّلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشُة) منَّ داخل تُطْبيق مزاد قطر

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

ل يقم سرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء آخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جَسور الشاصي. 2- وجود ضرر في الشاصي ولا يشمل اي اجزاء آخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جَسور الشاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

. وجود عطل رئيسي في المحرك بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التغرير اعلاه. - وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التغرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات اها.

يُ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا ندة

يتم توفير هذا النقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.