تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7298	رقم الملصق	Car Motors	Ford	علامة المركبة		
Chassis Number	1FA6P8CF8M5102357	رقم الشاسيه	Car brand	Mustang	فئة المركبة		
Milage	28,283.00	العداد	Man.Year	2021	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
No Issues	لا يوجد ملاحظات			Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصی امامی یسار
				Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصي امامي يمين
	d na h	\r.	** ***·		
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Engine service	سيرفيس ماكينة	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
	N	otes Related to the	دعظات تخص المركبة - Car	ملا	

Painting the pane, front fender, right, left + front + bumper + rear

صبغ البانة رفرف امامي يمين يسار +صدام امامي +خلفي +

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حالٌ ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

- يم مورد صور في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

- وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرّك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

يُ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا ندة

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.