| تقرير المركبة  |                   |             |            |             |               |  |  |
|----------------|-------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--|--|
| Car Sticker    | Y-7347            | رقم الملصق  | Car Motors | Suzuki      | علامة المركبة |  |  |
| Chassis Number | MBHZF6C16PG264185 | رقم الشاسيه | Car brand  | Swift dzire | فئة المركبة   |  |  |
| Milage         | 75834             | العداد      | Man.Year   | 2023        | سنة الصنع     |  |  |

| Foods                           | 7:01               | 0                              |                        | Observator                                  | 1.51                            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|
| الماكينة - Engine               |                    | الجير - Gear                   |                        | الشاصي - Chassis                            |                                 |
| No Issues                       | لا يوجد ملاحظات    | Slight<br>gearbox<br>vibration | ونة بسيطة في الجير     | Rear chassis<br>(left) Head<br>Dent/Repair  | طعج/تعدیل راس شاصي<br>خلفي یسار |
|                                 |                    |                                |                        | Rear chassis<br>(Right) Head<br>Dent/Repair | طعج/تعدیل راس شاصی<br>خلفی یمین |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
| Mechanic                        | الميكانيك - hs     | Visual                         | النظري -               | Others                                      | اخری - ۵                        |
| Repair<br>Suspension<br>System. | تصليح نظام التعليق |                                | لا يوجد ملاحظات        |   | لا يوجد ملاحظات                 |
| Gear service                    | سيرفيس جير         |                                |                        |   |                                 |
| Engine service                  | سيرفيس ماكينة      |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 |                    |                                |                        |   |                                 |
|                                 | N                  | lotes Related to the           | دخات تخص المركبة - Car | ملا   |                                 |

## Painting the trunk door + front and rear bumper

صبغ باب الشنطة +صدام امامي خلفي

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

#### مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مراد قطر

- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

2- وَجَوْد عطلٌ رئيسي في المُحرك يمنعُ المركبة من التحرُّك في الطرقاتُ بشكُّلٌ طبيعي ما لم يتّم ذكره في التقرير أعلاه.

;- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه

### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

#### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

يُ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا : . . .

تم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. يعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.