تقرير المركبة					
Car Sticker	Y-7356	رقم الملصق	Car Motors	BMW	علامة المركبة
Chassis Number	Wbakb4100bc631046	رقم الشاسيه	Car brand	LI740	فئة المركبة
Milage	189490	العداد	Man.Year	2011	سنة الصنع

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Check oil					
Lefters	تشييك لفترات الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Rock hit.	ضرب حصا
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and	تشييك على جنزير الصدر				
oil pump check	+ مضخة الزيت				
Mechanic	ho stateuti	Vieuel	النظري -	Othor	اخری - ۵
			المطري -	Others	احری - د
Repair	0 0 . 0 . 0	Front light crack			
Suspension System.	تصليح نظام التغليق	crack	rack عسر في الضوء الامامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش خلفی				
Slight engine oil leak.	تهریب زیت ماکینة خفیف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General	تشييك على الكهرباء				
electrical check	العامة				

Notes Related to the	ملاحظات تخص المركبة - Car
Painting the right doors + right rear fender + front and rear bumper	صبغ ابواب يمين +رفرف خلفي يمين +صدام امامي خلفي
Terms for submitting a vehicle retrieval request	سروط تقديم طلب استرجاع المركبة
في التقرير أعلاه. جسور الشاصي.	تم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه - احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر - وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصيي او 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتد

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. نهائي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.