




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	7102	رقم الملصق	Vehicle type	Mercedes-benz	نوع المركبة
Chassis Number	WDDHF3EBXEA909660	رقم الشاسيه	Car Color	Black	لون المركبة
Milage	69938	العداد	Car Plate	609575	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
	  		

Notes	تاظح الم