






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	7108	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	MNTBB7A9XF6025947	رقم الشاسيه	Car Color	Grey	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	169902	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامي	<p>السيرة لا تعمل (البطارية ضعيفة)</p>
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيرة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفاتر	
The car is not running (low battery)			
			
			
			

Notes	ملاحظات