

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبريوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
لفحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : باترول - ابيض

رقم اللوحة : 791012

موديل السيارة : 2019

نوع الفحص : شاصي ماكينه جير فقط

وقت الفحص : 01:30

تاريخ الفحص : 2024-05-06

ملاحظات عامة على السيارة

١ حلا وطعجات اسفل السياره اثر حصاء

٢ طعج بسيط في وسط الشاصي الامامي

٣ تعديل في الواجهة الاماميه

٤ غسل اسفل السياره

٥ سيرفس للماكينه و سيرفس للجير

٦ تشييك جنزير الصدر + طرومبه زيت ماكينه و جير

٧ engine /gear Service

٨ corrosion and dent by stone

٩ dent front center chassis small

١٠ reappear front car before

١١ need jack wash

١٢ check timing chain engine + engine /gear oil pump

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 88 %

توقيع العميل



يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبريوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون: ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد