

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
لفحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : نيسان باترول ابيض
رقم اللوحة : 790864
موديل السيارة : 2019

نوع الفحص : جبر ماكينة شاصي فقط
وقت الفحص : 08:30
تاريخ الفحص : 2024-05-05

ملاحظات عامة على السيارة

١ حلا وطعجات اسفل السيارة اثر حصا rusty under car / touches by stones

٢ تشيك كلاتش المروحة check fan clutch

٣ سرفس للماكينة والجبر engine / gear service

٤ كسر في الصدام الامامي front bumper broken

٥ تعديل في الواجهة الامامي دعمة front face repaired / accident

٦ طعج في جسر الصدام الامامي + قاعدة dent in front bumper support / cross

٧ طعج في قاعدة المقص الامامي dent in front suspension support

١ لم يتم فحص الصبغ

٢ paint not checked

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 90 %

لم يتم فحص السطحي ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل
The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire



يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : wchecking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد