

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : نيسان باترول ابيض
رقم اللوحة : 790835
موديل السيارة : 2019

نوع الفحص : جبر ماكينة شاصي فقط
وقت الفحص : 09:00
تاريخ الفحص : 2024-05-05

ملاحظات عامة على السيارة

١ حلا وطعجات اسفل السيارة اثر حصا rusty under car / touches by stones

٢ غسيل اسفل السيارة washing under car

٣ سرفس ماكينة وجبر engine / gear service

١ لم يتم فحص الصبغ

فحص
الصبغ

٢ paint not checked

قوة الماكينة: 89 %



تم فحص السيارة كالاتي
بناء على رغبة العميل
The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : wchecking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد