تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7428	Car Motors رقم الملصق	Nissan	علامة المركبة				
Chassis Number	3N1CP5C99LL462860	Car brand رقم الشاسيه	Kicks P15	فئة المركبة				
Milage	148,668.00	Man.Year בונשטו	2020	سنة الصنع				
Engine - الماكينة		Gear - الجير	Chassis - الشاصي					

мііаде	146,008.00	الوعن	-Man.rear	2020	سه اسم
- الماكينة	- Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
	تشييك على جنزير الصدر +	5		Front chassis (left)	
pump check		No issues	لا يوجد ملاحظات		طعج/تعديل شاصىي امامي يسار
panip oncon				Front chassis (Right)	;
				Head Dent/Repair	امامي يمين امامي يمين
				•	طعج/تعديل راس شاصي خلفي بسار
					طعج/تعديل راس شاصىي خلفي
				Head Dent/Repair	يمين "
M - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No lecues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine belt and	عمي هم رحين	110 133003	، پرب درست	110 133003	ء پرب مرست
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	بين سير مدي ، البرينجات				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Gear service	سير فيس جير	:			
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
Airbag check	يو ين .و. تشيك على الايرباق				
All bug check	ـــــــ ــــــى ١٠ـــــــ				
	÷				

Painting of the pan + front fender, right, left + rear fender, right, left + trunk door + front and rear bumper

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +رفرف خلفي يمين يسار +باب الشنطة +صدام امامي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1

. وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقاتُ بشكل طبيعي ما لمَّ يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني بَخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن نقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استئاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير