تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7433	Car Motors رقم الملصق	Jaguar	علامة المركبة					
Chassis Number	Sajaa06dx9fr05952	Car brand رقم الشاسيه	Xf	فئة المركبة					
Milage	99,571.00	ורשטו Man.Year	2009	سنة الصنع					

Milage	99,571.00	ادعلا	≟Man.Year	2009	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Check oil Lefters		Gearbox weakness	ضعف في الجير	,	ضرب حصا
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر +		تاخير في الجير		
pump check	سست الريت		کیر تي اخیر		
() 0 0 0 0 0		To also	Viscosi		Oth
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسي جير				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and temperature hoses	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
check. Slight engine oil leak.	÷				
Slight gearbox oil leak.	هریب زیت جیر خفیف تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
Brake service	سیر فیس بریك				
	سير جن بريد				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Paint the pan + front fender, right and left + front and rear bumper + the rest of the paint is faded صبغ البانة +ر فرف امامي يمين يسار +صدام امامي خلفي +باقي الصبغ باهت

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير اعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير