

INTERNATIONAL  
GERMAN



الدولي الألماني

تخصص وصيانة السيارات  
فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : باجيرو بنى  
رقم اللوحة : 881736  
موديل السيارة : 2022

نوع الفحص : جبر مكينة جبر  
وقت الفحص : 08:50  
تاريخ الفحص : 2024-05-13

ملاحظات عامة على السيارة

- 1 سرقس مكينة وجبر engine / gear service
- 2 تشيك حساسات الصدمات check bumper sensors
- 3 تشيك مانع الاتزلاق check truction control
- 4 تشيك البطارية / الدينامو check battery / dynamo
- 5 تشيك بيرينجات خلفي + التوابير check rear wheel bearing + tyre
- 6 تشيك تايمينج بلت + طرومية زيت مكينة وجبر check timing belt + engine / gear oil pump
- 7 كسر كيت كفر اسبير / دعمة spire cover kit broken / dent
- 8 طعجات وخدوش بسيط في البودي small touches / scratches outside body
- 9 غسيل البودي washing outside body
- 10 تم فك كرنكس الجير gear oil pan already opened
- 11 طعجات اسفل السيارة اثر حصا dents under neath by stone
- 12 كسر في الشبك امامي front plastic grill broken

لا يوجد صيغ بالمسيرة  
original paint

فحص  
الصيغ

قوة المكينة: 88 %



توقيع العميل

Signature box

يتم فحص السيارة كالاتي

السيارة على الكمبيوتر - الشاشي نظرية - الجير عن القيادة  
العمل غير مسؤول عن أي أضرار خاصة داخل السيارة قد تحدث أثناء الفحص أو التصليح  
لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص  
فحص الصيغ بناء على طلب العميل

تلفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤ ، ٣٣٦٦٦٦٦٦ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : w:checkking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail : w:checkking@yahoo.com  
شارع سنوي بجوار اشارات اللقائتم وعين خالد