تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7439	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة			
Chassis Number	4T1BD1FKXHU221505	Car brand رقم الشاسيه	كامري هايبرد	فئة المركبة			
Milage	123,450.00	Man.Yearدונשטו	2017	سنة الصنع			

Milage	123,450.00	ادعل	¹-Man.Year	2017	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	· Gear	- الشاصي	Chassis
				Front chassis (left)	طعج/تعديل شاصىي امامي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gearbox delay	تاخير في الجير	Dent/Repair	بسار
				Front chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي
Engine roughness	خشونة في الماكينة	Check Axels	تحقق من المحاور	Head Dent/Repair	مامي يمين
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				,
pump check	مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك				
M - الميكانيك	o chaniche		· Visual	) - اخرى	Othors
	ecnanions	- النظري	· VISUAI		Jtners
Repair Suspension System.	تصابح نظاه التعابق	Back light crack	كبير في الخروم الخاف	Battery and alternator check	شييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel	ــــي ـــم حــي	Dack light crack	سر تي استوم استي	Air conditioning	سييد البدري والبدار
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	شيك على المكيف
Gear mount				Silencer (exhaust)	, G ,
replacement.	تبدیل کر اسي جیر			check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير	i			
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك	<del>{</del>			
General electrical	.3.0.3.				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		; ;			
		i ! !			

# ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car Complete dyeing Check on the hybrid system تشيك على نظام الهابير د

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

## ئىروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم تُوفيرٌ هذا التَقرير استنادًا إلى مُوافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحيةً . ويُعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير