

**INTERNATIONAL
GERMAN**



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : هوندا رمادي ٣٠٥٣٧
رقم اللوحة : 620270
موعد السيارة : 2022

نوع الفحص : جير ماكينة شاصي
وقت الفحص : 09:50
تاريخ الفحص : 2024-04-22

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ طعجات وخدوش بسيط في البدني
- ٢ ميزانية الصدام الامامي
- ٣ تعديل في الواجهة الامامي دعمة
- ٤ طعج في الجسر امامي ما بين الشاسيات على الشاسي

رفرف امامي يمين يسار	١	فحص	الصبيغ
نصف باب امامي يمين	٢	%	94
الصدام امامي	٣		قوة الماكينة:
نصف البابنة	٤		

★ لم يتم فحص السيارة كهرباء
{Scanner} وهذا على رغبة العميل

★ The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's choice



توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالتالي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاسي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل