تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7399	Car Motors رقم الملصق	TOYOTA	علامة المركبة				
Chassis Number	MR0AX8CD3M4436421	Car brand رقم الشاسيه	HILUX	فئة المركبة				
Milage	81,792.00	Man.Year בונשטו	2021	سنة الصنع				

Milage	81,792.00	ادعل	<sup>2</sup> Man.Year	2021	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
	تشبيك على جنزير الصدر +		4	Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
pump check	مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Head Dent/Repair	امامي يسار
				Front chassis (Right)	
				Head Dent/Repair	امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
٨٨ المدكائداي	lechanichs	النظر	Visual	) - اخرى	Othors
	lectionichs	- التقري	Visual	، - ا <b>ح</b> ری	Others
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
	<u> </u>		ļ		
			<u> </u>		
	!				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Pane dye + front fender right left + front door left + rear fender right left + trunk door + front rear bumper

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +باب امامي يسار +رفرف خلفي يمين يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

## شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصيي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني بُخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استئاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير