

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

تفحص وصيانة السيارات * فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : كيا / بنى
رقم اللوحة : ٥٥٠٢٤٧
موديل السيارة : ٢٠١٣

نوع الفحص : شاصى ماكينه جير
وقت الفحص : ١٠:٣٠ AM
تاريخ الفحص : ٢٠٢٤-٠٣-١٥

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ غسيل السيارة من الخارج / خدوش وطعجات فى البودى من الخارج
- ٢ طعجات اسفل السيارة / تعديل فى الواجهه + مؤخره السيارة
- ٣ تبديل كرسى الجير / تبديل صوفه كارونه امامى
- ٤ تبديل بوشات ازرعه خلفيه / تبديل التواير / تم فك الماكينه
- ٥ تبديل ريلات ريلات اكسيالات / سيرفيس ماكينه والجير
- ٦ تشيك على جنزير السدر + طرمبه زيت ماكينه
- ٧ تبديل جانبينات عدد ٤ / مسح درام ويلات + تبديل سفايف
- ٨ تشيك على فالف بادى الجير / تبديل كراسى ماكينه والجير
- ٩ تشيك على البطاريه

١ الصدامين / اليقه
٢ الشنطه
٣ السقف صبغ باهت

فحص
الصبغ

%

قوة الماكينة: ٨٥

* لم يتم فحص السيار كهرباء
{اسكنر} وهذا على ر غبه العميل

* The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desi.

توقيع العميل

للاستشارة
الملايد المصطفى
محمود الصاوي
تليفون ٠١١٣٣٣٧٤٠