تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7400	Car Motors رقم الملصق	BMW	علامة المركبة				
Chassis Number	WBAKB81079CY51379	Car brand رقم الشاسيه	750 li	فئة المركبة				
Milage	107,818.00	Man.Year <sup>בוב</sup> שטו	2009	سنة الصنع				

wiiage	107,010.00	ocmainrear		2003	
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
Slight smoke	دخان بسيط	turbine check		No issues	لا يوجد ملاحظات
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك				
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
Misfire in engine.	.تقطيعة/خلل في المحرك				
	<u> </u>				
M - الميكانيك	a ala quei ala a	, tarti	Visual		Othora
	echanichs	- النظري	Visuai		Others
Repair Suspension System.	تدارد نظار التعارة	No lecues	لا يوجد ملاحظات	Air conditioning	تشراي حا المكنف
	تصليح نظام التعليق	ino issues	ړ پوجد مدحصت	CHECK	تشيك على المكيف
Engine belt and bearings	تدا سالکنت				
replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Gear mount				,	
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount		\			
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and					
temperature hoses					
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة	ζ			
Engine weakness.	ضعف في الماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
	1	i !	İ	I	<u> </u>

# ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting the left front fender + the front left door + the right and left rear fender + the front and rear bumper

صبغ رفرف امامي يسار +باب امامي يسار +رفرف خلفي يمين يسار +صدام امامي خلفي

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل أي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي أو جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير