تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7443	Car Motors رقم الملصق	Porche	علامة المركبة				
Chassis Number	Wp1zzz92zbla80323	Car brand رقم الشاسيه	Cayenne turbo	فئة المركبة				
Milage	150,178.00	Man.Year ^{בוג} שטו	2011	سنة الصنع				

Milage	150,178.00	ادعلا	Man.Year	2011	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
	Liigiiic	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	C1103313
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil pump check	تثبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت				
Me - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - ا خ ری	Others
Repair Suspension		<u> </u>	V 13001		
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Sunroof check	تشييك فتحة السقف	Four-wheel-drive check	تشيك على الدبل
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak. Slight gearbox oil	تهريب زيت ماكينة خفيف				
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Pane dye + front fender right left + front door left + rear door right + trunk door + front rear bumper

صبغ البانة +ر فر ف امامي يمين يسار +باب امامي يسار +باب خلفي يمين +باب الشنطة -صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نسروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3. . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير