تقرير المركبة					
Car Sticker	Y-7396		Car Motors	Chevrolet	علامة المركبة
Chassis Number	1G1FD3DS3N0127255		Car brand	Camaro	فئة المركبة
Milage	27,686.00		-Man.Year	2022	سنة الصنع
Milage	27,000.00	.JC	-Wall.Teal	2022	<u> </u>
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات		لا يوجد ملاحظات
	<u> </u>				
المركاة الحركاة	lechanichs	- النظري	Vicual	اخرم	Others
Check Suspenssion	ecnanicus	- النظري	visuai	· - اکمری	Others
System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car					
Complete paint excep	ot for the trunk door				صبغ كامل عدا باب الشنطة
			!		

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقوير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقوير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي بُخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسوولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يهّم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير