تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7379	Car Motors رقم الملصق	MITSUBISHI	علامة المركبة			
Chassis Number	Je3bb36a9fu702396	Car brand رقم الشاسيه	LANCER	فئة المركبة			
Milage	285,412.00	Man.Yearدادعل	2015	سنة الصنع			

الماكينة E Slight smoke Check oil Lefters Timing chain and oil pump check			تاخير في الجير تشييك على تبديلات الجير +	Front chassis (left) Dent/Repair Front chassis (right) Dent/Repair	Chassis طعج/تعدیل شاصی امامی سار طعج/تعدیل شاصی امامی یمین
Slight smoke  Check oil Lefters  Timing chain and oil	دخان بسيط تشييك لفترات الزيت تشييك على جنزير الصدر +	Gearbox delay Gear changes and turbine check	تاخير في الجير تشييك على تبديلات الجير +	Front chassis (left) Dent/Repair Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعدیل شاصىي امامي سار
Check oil Lefters Timing chain and oil	تشبیك لفترات الزیت تشبیك على جنزیر الصدر +	Gear changes and turbine check	تشبيك على تبديلات الجير +	Dent/Repair Front chassis (right) Dent/Repair	سار
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +	turbine check	تشبیك على تبدیلات الجیر + التوربین	Dent/Repair	لعج/تعديل شاصي امامي يمين
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +		5,33		
pump cneck	مصحه الريت			Rear chassis (Right)	. 1. 1. 1. 1.
				Dent/Repair Front chassis (left)	طعج/تعديل شاصىي خلفي يمين طعج/تعديل راس شاصي
				Head Dent/Repair Rock hit.	مامي يسار ضرب حصا
				NOCK IIII.	
Me - الميكانيك	chanichs	- النظري	Visual	) - اخرى	Others
Repair Suspension				Silencer (exhaust)	
System.	تصليح نظام التعليق	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount	, "",				
replacement.	تبدیل کر اسی جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Coolant and					
temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
	تىرىب زىت ماكينة خفيف	{			
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
	سيرفيس بريك				
Brake service					
Brake service  General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				:
General electrical	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical	تشييك على الكهرباء العامة				

			······	·····	
	Notes Relate	رکبة - d to the Car	ملاحظات تخص الم		
Complete dyeing				صبغ كامل	
Terms for submitting a vehicle retrieval request		ii	شه وط تقدیم طلب است جاع المرکبة		

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1
يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2
يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3
وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1
وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2
وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- $\dot{\text{2-The application}}$  is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا بجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير