تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7432	Car Motors رقم الملصق	بيج	علامة المركبة				
Chassis Number	1J4RR4GG7BC690591	Car brand رقم الشاسيه	يۈرش	فئة المركبة				
Milage	236,680.00	אבונשטו Man.Year	2011	سنة الصنع				

Milage	236,680.00	ادعل	² Man.Year	2011	سنة الصنع	
- الماكينة	Engine	- الحير	Gear	- الشاصي	Chassis - الشاصي	
	Liigiiic	Gear changes and	,	<u> </u>	C1143313	
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك		تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rock hit.	ضرب حصا	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت					
Engine roughness	خشونة في الماكينة					
Timing chain and oil	-					
pump check	مضخة الزيت					
state at M	a ala avai ala a	, tarti	Viewel		Othora	
M - الميكانيك	ecnanicns	- النظري	Visual) - اخرى	otners	
Repair Suspension System.	تصابح نظاه التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلف	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة	
Check tire & Wheel	ـــي ـــ ۲	Dack light crack	ـــر ـي ،ـــر ، ــي	Four-wheel-drive		
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على الدبل	
Engine belt and						
bearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)		
replacement.	البرينجات			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Engine mount						
replacement.	تبديل كراسي ماكينة					
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي					
		,				
Slight engine oil leak. Leakage from	<u>.</u>					
steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج					
Gear service	سیر فیس جیر					
Engine service	سير فيس ماكينة					
Brake service	سیر فیس بریك					
General electrical						
check	تشييك على الكهرباء العامة					
Airbag check	تشيك على الايرباق					
			i de la companya de	i		

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة Paint right side + front and rear bumper

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يم سبب سبب من سرين سبب المادو وسروسه من من سببي مرد على المادي ا

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا بجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير