تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7398	Car Motors رقم الملصق	Nissan	علامة المركبة				
Chassis Number	5N1AR18B48C618417	Car brand رقم الشاسيه	Pathfinder	فئة المركبة				
Milage	230,783.00	Man.Yearدונשטו	2008	سنة الصنع				

мііаде	230,783.00	Man.Year		2008	اللك (الطلع
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Slight smoke		Gearbox delay	تاخير في الجير		ضرب حصا
		Gear changes and	تشبيك على تبديلات الجير +		
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	turbine check	التوربين	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت				
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil	تشبيك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
11 11 a 11 b a		to etc.	\ C	• •	2.1
M - الميكانيك			Visual) - ا خ ری	Otners
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front windshield	كسر في الزجاج الامامي	Air conditioning	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel	تصليح نظام التغليق	CIUCK	حسر في الرجاج الأمامي	Four-wheel-drive	تسیت علی المحیف
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على الدبل
Gear mount				Silencer (exhaust)	<u> </u>
replacement.	تبدیل کر اسي جیر			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount		\ 			
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كر سي دفر نش خلفي				
Coolant and					
temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Engine weakness.	ضعف في الماكينة	;			
Slight engine oil leak.					
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
	L	<u>i</u>		L	<u> </u>

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة Pane paint + left side + front right fender + front and rear bumper صبغ البانة بجنب يسار برفرف امامي يمين بصدام امامي خلفي Terms for submitting a vehicle retrieval request

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير